

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

1

2

3

4

5

6

1/1

1	X1
2	X2
3	X1
4	X1
5	X1
6	X5

A

1x

B

1x

C

1x

D

(M6*20)X8
8x

E

(M6*35)X4
4x

1 A 5 6 A x1 25%	2 4
3 1 2 D C D x4 C x1 55%	4 E C E x4 C x1 75%
5 B 3 D C D x4 C x1 B x1 75%	6 100%